

平成17年11月28日

情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所

アスベスト(石綿)問題に係わる本研究所の対応状況について

本研究所におきましては、アスベストによる健康障害が憂慮されていることを受け、今回「吹付けロックウール」、「吹付けひる石」及び「吹付け軽量骨材」等の吹付けについて実態調査を行ったところです。

その結果は次のとおりです。

調 査	棟 数	延べ面積の計
吹付けを使用している建物	10棟	10,467m ²
アスベストの含有が判明した建物	2棟	722m ²

アスベストを含有している吹付けがある部屋で、吹付けが露出している部屋については、早急に除去作業を実施する予定です。それ以外の部屋については、気中濃度測定の結果を待って、安全確保のための必要な措置をとる予定です。

本件についての問い合わせ

管理部会計課長 055 - 981 - 6724

管理部会計課施設係長 055 - 981 - 6733